

# 15 สิบห้าสิ่ง

## เพื่อการทำงานในที่อับอากาศให้ปลอดภัย



วิทยากรและที่ปรึกษา

นายไอศวรรย์ บุญทัน / Mr. Isawan Boontun

วิทยากรอบรมที่อับอากาศ /Confined Space Trainer Certificate No.NPC-0079

วิทยากรอบรมปั้นจั่น/ Crane Trainer Certificate No. RSA-Crane 00999/2012

Internal Auditor ISO19011:2002 Certificate (ISO 9001, ISO14001 and OHSAS18001).



[hseqauditors@gmail.com](mailto:hseqauditors@gmail.com) Mobile : 081153-7351

## ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

จากข่าว....อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายๆข่าวที่ผ่านมา เช่น

- เมื่อ 27/พ.ค./2555 ลูกจ้างในบ่อหมักไบโอดีเซล เสียชีวิต 5 รายที่ราชบุรี ที่ลักษณะเป็นบ่อปิดกว้างๆ
- เมื่อวันที่ 4 ก.ค.57 ที่อำเภอพานทอง ชลบุรี เชื่อมถังน้ำมัน 2 หมื่นลิตรระเบิดดับสยอง 2 เจ็บ 2 ราย
- วันที่ 8 สิงหาคม 2557 คนงานล้างรถใจเด็ด เห็นวิศวกร ลงไป Recertify ในถังเก็บแก๊สขณะทำงานล้างรถในปั๊มน้ำมันที่กราฟทุ่มแบบ จึงรีบลงไปช่วยสุดท้ายตัวเองเสียชีวิต

นี่คือตัวอย่างของข่าวที่เกิดขึ้นที่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางราชการ ฝ่ายเอกชนสถานประกอบการที่จะต้องนำอามาเป็นกรณีศึกษา เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ และนำไปสู่มาตรการป้องกัน.

อับอากาศ (Confined Space) คืออะไร

อับอากาศ (Confined Space) โดยทั่วไปจะหมายถึง ที่ซึ่งมีทางเข้า-ออก จำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไช้โล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อับอากาศจะมีช่องทางที่ผู้ปฏิบัติงานใช้สำหรับเข้า-ออก ซึ่งมีความกว้างพอที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปทำงานได้ เช่น ถัง ท่อ เตา หรือมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว เช่น อุโมงค์

## ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อันอากาศ

### ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

1. ได้รับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการทำงานและทำงานตามแผนงาน
2. ให้จัดทำSafety Sign ป้ายแจ้งข้อความว่า“ที่อันอากาศ อันตราย ห้ามเข้า”
3. มีขั้นตอน แผนงาน และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ที่เข้าทำงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพในการทำงานในที่อันอากาศ โดยแพทย์ตามกฎหมาย
5. มีการตรวจสอบแวดล้อมในการทำงานเพื่อประเมินอันตราย
6. จัดให้มีและอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
7. แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ
8. มีระบบการจัดการระบายน้ำอากาศในสถานที่อันอากาศ
9. จัดให้มีการปิดกั้นบริเวณBarricade ให้มีสิ่งปิดกั้น มิให้บุคคลใดเข้าหรือตกลงไปในที่อันอากาศ
11. จัดให้มี บริเวณทางเดินหรือทางเข้าออกที่อันอากาศให้มีความสะอาดและปลอดภัย
12. ตู้จ่ายไฟฟ้าต้องติดตั้ง ELCB และจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และถ้าที่อันอากาศมีโอละเหยสารไวไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ต้องเป็นชนิดกันระเบิดเท่านั้น-Explosion Proof
13. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างปฏิบัติงานในที่อันอากาศ
14. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงความเสี่ยงงาน,บรรยายกาศอันตราย และอันตรายในด้านอื่นๆให้เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้จึงอนุญาตให้ทำงานได้
15. จัดให้มีการฝึกซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในที่อันอากาศ Confined Space Emergency Drill

# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในทิวทัศน์ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

## 1. ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย ในการทำงานในทิวทัศน์ สอดคล้องกับหน้าที่แล้ว



# ຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປກໍານັນໃນທີ່ອັບອາກາສ ຕ້ອງຕຽບສອນວ່າຄຸณມີ 15 ສິນນີ້ຫຼືອໜ້າ ?

2. ໄທຈັດທຳSafety Sign ປ້າຍແຈ້ງຂໍອຄວາມວ່າ “ທີ່ອັບອາກາສອັນຕຣາຍ ຫ້າມເຂົ້າ” ໄທມີໝຶນາດນອນເຫັນໄດ້ໜັດເຈັນ ຕິດຕັ້ງໄວ້ໂດຍເປີດເພຍບຣິເວລທາງເຂົ້າອອກຂອງທີ່ອັບອາກາສທຸກແທ່ງ



ຂໍ້ອ ๓ ໄທນາຍຈ້າງຈັດທຳ ປ້າຍແຈ້ງຂໍອຄວາມວ່າ “ທີ່ອັບອາກາສ ອັນຕຣາຍ ຫ້າມເຂົ້າ” ໄທມີໝຶນາດນອນເຫັນໄດ້ໜັດເຈັນ ຕິດຕັ້ງໄວ້ໂດຍເປີດເພຍບຣິເວລທາງເຂົ້າອອກຂອງທີ່ອັບອາກາສທຸກແທ່ງ



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดทำ ป้ายแจ้งข้อความว่า “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ให้มีขนาด  
มองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยแพร่บริเวณทางเข้าออกของที่อับอากาศทุกแห่ง



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อันอุบัติฯ

## ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?



3. มีขั้นตอนการขออนุญาตทำงานในที่อันตราย และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่ควบคุมงานกำหนดไว้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิงนีหรือยัง ?

## 4. ผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศได้รับการตรวจสุขภาพ ในการทำงานในที่อับอากาศ โดยแพทย์ตามกฎหมาย

(ข้อ ๕ ห้ามนายจ้าง อนุญาตให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ หากนายจ้างรู้หรือควรรู้ว่าลูกจ้างหรือบุคคลนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลดังกล่าว)

ใบรับรองแพทย์

สถานที่ยาบาล .....  
ที่อยู่ .....  
โทรศัพท์ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....


ชื่อ..... นามแพทย์ ..... น.พ. วันชัย ศักดิ์กุลวุฒิ หมายเหตุนอนญาตประจำวิชาชีพเวชกรรม  
เลขที่ ..... 1,18373 ของรับรองว่าตน/นพส./นพสาว ..... ได้เข้ารับการตรวจที่รักษาทักษะเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าอาจมีอันตรายให้กับผู้เข้าไปทำงานในสถานที่อับอากาศ เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... 15 พ.ค. 2553 กพ. ..... ปราจีนบุรี .....  
 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคที่ควรห้ามเดินหายใจ โรคหัวใจ .....  
 เป็นโรคที่ควรห้ามเดินหายใจ หรือโรคหัวใจ หัวใจ ..... ลงชื่อ : ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ AF  
P62 I am your ..... , B.P. 110/100  
โดยแพทย์มีความเห็นว่า .....  
 สามารถทำงานในสถานที่อับอากาศได้  
 ห้ามการทำงานในที่อับอากาศ เมื่อจะอาจเป็นอันตรายของโรค .....  
ลงชื่อ ..... แพทย์ .....  
(น.พ. วันชัย ศักดิ์กุลวุฒิ)  
ผู้เข้ารับบริการได้ทราบข้อบ่งใช้ได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคกับแพทย์ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ..... ผู้ปฏิบัติงาน .....  
(ไปรษณีย์ที่ดูแลสถานที่ฯ)  

(ใช้สำหรับการตรวจรับรองโรคที่อาจเป็นอันตรายในกรณีเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศ)  
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อธิบายฉบับที่ ๑  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗

SE-F-0054-Rev.001


# ຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປກຳນົດໃນທີ່ອັບອາກະ ຕ້ອງຕຽບສອນວ່າຄູມມີ 15 ສິນນີ້ຫຼືອຳນັດ ?

5. ຈັດໃໝ່ມີການຕຽບສອນວ່າ ບັນທຶກຜລກາຮ  
ຕຽບສອນວ່າ ແລະປະເມີນສະພອອາກະນີໃນທີ່ອັບ  
ອາກະນີມີການຕຽບສະພາພແວດລ້ອມໃນການ  
ກຳນົດເພື່ອປະເມີນອັນຕຽຍທີ່ກ່ອນເຂົ້າໄປ  
ແລະຕຽບເປັນຮະຍະ ທີ່ຕລອດເວລາທີ່ມີ  
ຜູ້ປົງປົງຕິດຕາມ ເພື່ອຫາປົງປົງກຳຈຸດ / ສາຮພິຈະ  
ວ່າໄມ່ເກີນເກີນທີ່ມາຕຽບສູ່ວ່າມາດວິທີ່ກຳນົດກັບ  
ກຳຈຸດອົກຊີເຈັນໃນຮະດັບທີ່ເພື່ອພອ ແລະໄອ  
ຮະເໜຍຂອງສາຮໄວໄພອຢູ່ໃນຮະດັບທີ່ໄມ່  
ກ່ອໃຫ້ເກີດກາຮລຸກໄໝ້ຫຼືອະເປີດຂຶ້ນໄດ້



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิงนีหรือยัง ?

## การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน



Composition of air	
Contituent	% by Volume
Nitrogen	78.03
Oxygen	20.99
Argon	0.94
Carbon dioxide	0.03
Hydrogen	0.01

ที่มา : คู่มือ Compressed gasses Van Nostran Reinhold 1996



# การตรวจวัดบรรยากาศ

# Atmospheric Testing

# Example



# ขั้นตอนการปฏิบัติตรวจวัดอากาศ

## ก่อนเข้าและระหว่างที่ทำงานในพื้นที่อันอากาศ





ตรวจวัดอากาศ  
ก่อนเข้าทำงาน  
ในพื้นที่อันอากาศ



แลกบัตรและจดรายชื่อผู้เข้า-  
ออก ในที่อันอากาศ




ผู้ช่วยเหลือ เฝ้าระวังและ  
เข้าให้ในที่อันอากาศ  
ตรวจวัดอากาศทุก ๆ  
1 ชั่วโมง ตามนั้นร้านแต่ละชั้น  
โดยรอบทิบัน กลาง ด้านล่าง



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 14 สิ่งนี้หรือยัง ?

6. จัดให้มีและอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



## 6. จัดให้มีและอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต




## 6. จัดให้มีการอบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น




# ធ្វើតែងជាប្រព័ន្ធឌីឡូ

## ដូចតាំអ្នកមិនមែនអ្នកប្រព័ន្ធទេ ?


7. តែងតាំធ្វើតែងជាប្រព័ន្ធឌីឡូ ដែលមានគោលការណ៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ដូចតាំមែនអ្នកប្រព័ន្ធទេ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ការប្រព័ន្ធ និងការប្រើប្រាស់ការប្រព័ន្ធឌីឡូ។ ការប្រព័ន្ធឌីឡូ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រព័ន្ធ និងការប្រើប្រាស់ការប្រព័ន្ធ និងការប្រព័ន្ធឌីឡូ។







# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิงนีหรือยัง ?


8. มีระบบการจัดการระบายอากาศในสถานที่อับอากาศนั้นเพื่อให้สภาพอากาศนั้นไม่เป็นอันตรายรวมทั้งมีมาตรการป้องกันอันตรายจากภัย nokเข้าสู่ที่อับอากาศด้วย



# การระบายอากาศ




# การระบายน้ำ



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

## 9. จัดให้มีการปิดกั้นบริเวณ Barricade

ตาม กฎหมาย ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งปิดกั้นให้บุคคลได้เข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศที่มีลักษณะเป็นช่องโหว หลุม ถัง เปิดหรือที่มีลักษณะคล้ายกัน






# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อันอุบากาศ

## ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

### 10. จัดให้มีการระบบ Lock out/Tag

Out ตามกฎหมาย ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างปิดกั้นหรือกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการป้องกันไม่ให้พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่บริเวณที่อันอุบากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน



TAG No. : ..... วันที่ : .....

ชื่อ : ..... อายุ : .....

ใบแจ้งซ่อมประจำวัน เอกที่ไปงาน .....


ในการงานบำรุง - รักษา เครื่องจักร ..... เบอร์ .....

อื่นๆ .....

**ห้าม** ปลดป้ายนี้ออก ยกเว้นผู้ที่มี Tag หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิงนีหรือยัง ?


11. จัดให้มีตามกฎหมาย ข้อ ๑๒  
ให้นายจ้างจัดบริเวณทางเดินหรือ  
ทางเข้าออกที่อับอากาศให้มีความ  
สะอาดและปลอดภัย



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อันอุบากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

**12 ตู้จ่ายไฟฟ้าต้องติดตั้ง ELCB และ  
จัดให้มีการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและถ้าที่  
อันอุบากาศมีโอลະเหຍ สารไวไฟ อุปกรณ์  
ไฟฟ้าที่นำมาใช้ต้องเป็นชนิดกันระเบิด  
เท่านั้น Explosion Proof**

(ข้อ ๑๔ ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่  
เหมาะสมในการใช้งานในที่อันอุบากาศและ  
ตรวจสอบให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีสภาพสมบูรณ์และ  
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน ถ้าที่อันอุบากาศนั้นมี  
บรรยากาศที่ไวไฟหรือระเบิดได้ ต้องเป็นอุปกรณ์  
ไฟฟ้าชนิดที่สามารถป้องกันมิให้ติดไฟ หรือระเบิด  
ได้)



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

## 13. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร

ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้

ระหว่างปฏิบัติงาน

ในที่อับอากาศ



มีการติดต่อสื่อสาร และการให้สัญญาณ



# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิงนิ่หรือยัง ?

14. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงความเสี่ยงในที่อับอากาศ ให้ไม่มี  
บรรยายกาศอันตรายและอันตรายในด้านอื่นๆ ให้มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้เจิงอนุญาตให้ทำงานได้

การประเมินสภาพงานที่เป็นอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ

2)					HOT	
		-	-	-	WORK	-
	-	-	-	-		
	-	-	-	-	HOT	-

ขณะที่ทำการเชื่อม

# ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจสอบว่าคุณมี **15** สิ่งนี้หรือยัง ?

ตัวอย่าง

มาตรการป้องกันอันตรายที่อับอากาศ(งานบุด)

M=Man ทุกคนต้องผ่านการอบรมเบื้องต้นที่อับอากาศและปั่นจั๊น

M=Machine & Equipment เครื่องจักร รถuzu อุปกรณ์ต่างๆต้องผ่านการตรวจสอบ, ต้องทำทางชีนลง, ต้องติดตั้ง Fall Arrestor , SCBA

M=Manual ต้องมีวิธีทำงานที่อับอากาศ วิธีปฏิบัติงานuzu

E=Environment ต้องตรวจสอบพื้นที่ทำงาน แสงสว่าง ตรวจวัดอากาศ ก้าชติดไฟ

1. ผู้ปฏิบัติงาน ชี้นลง


1.1. ต้องสวมใส่ Safety Harness และ

1.2. คล้องเกี่ยว Fall Arrestor

2. ต้องตรวจวัดแก๊สก่อนและ  
ขณะปฏิบัติงาน

3. จัดทำทางชี้นลง โดยใช้บันไดพาด มี  
Handrail

4. ต้องจัดผู้ช่วยเหลือทาง  
ชี้นลงและ SCBA



JSA งานஆட்காரஸ்ரவு



ชื่อโครงการ :	THE ADDITIONAL LPG TRANSFER PUMP	ชื่บ่งอันตรายโดย :	นายไสวราษฎร์ บุญทัน	( ส่วนความปลอดภัยในการทำงาน/UEC )
ลักษณะงาน :	สูมสำราญชุด ประกอบแบบและงานชุด บดอัดดิน	หัวหน้างาน :	นายสุรารักษ์ ทรัพย์แก้วขอด	
หัวข้อการชี้บ่งอันตราย :	งานชุด	ทบทวนโดย :	นายองอาจ แสนพินิจ	(ผู้รับผิดชอบโครงการ/UEC )
จำนวนหน้าเอกสาร :	จำนวนเอกสารทั้งหมด หน้า	ตรวจสอบโดย :		(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ปตท.)
แก้ไขครั้งที่ :	Rev.00	วันที่ :		วันที่:

Rev. 00 วันที่: 17 / 04 / 2014	การชี้บ่งอันตราย - JSA		เอกสารเลขที่ :	หน้า	1 / 3
ขั้นตอนของงาน	อันตรายที่จะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน	ข้อแนะนำ / ข้อกำหนด ในการปฏิบัติงาน		
1. นำjob เสียบ เข้าพื้นที่ เพื่อทำการทดลองชุด โดยใช้แรงคน	1. จบ พลัว เสียบ ร่วงตกจากรถ บักอพ ทำให้เครื่องมือ เสียหาย หรือทำให้คนงาน ได้รับบาดเจ็บ	1. วางเครื่องมือ อยู่กรอบให้เรียบร้อย และปิดฝาท้าย ป้องกันการร่วงหล่น	1. ก่อนเริ่มงานต้องมีการพูดคุย หรือเข้าแจงรายละเอียด ของเนื้องานให้กับพนักงานได้รับทราบ		
	2. จบ พลัว เสียบ ด้ามหักหรือหลุด ขณะ ถูก กระเด็น โดยเพื่อน ร่วมงาน หรือตนเอง ได้รับบาดเจ็บ	2. เครื่องมือทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสภาพ และติด สติกเกอร์ก่อนใช้งาน	2. อุปกรณ์-เครื่องมือก่อนนำมาใช้ต้องผ่านการตรวจ สอบโดย Supervisor / Engineer		
		3. สวมใส่ PPE เช่นรองเท้าหัวร็อก หมวกนิรภัย แร็ฟตา นิรภัย ถุงมือหนังขณะทำงาน			
		4. ทำการกันชนของเข็ตพื้นที่ทำงาน ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยว ข้องเข้าพื้นที่ด้วยกรวยหรือเชือกขาวแดง			
2. สาธารณูปโภค ได้ดิน สายไฟฟ้า หอน้ำ ได้ดิน	จบ พลัว เสียบ โดนสายไฟฟ้า หอน้ำ ได้ดินได้รับความเสียหาย	1. ต้องใช้ความระมัดระวังขณะทดลองชุด และห้ามใช้ เครื่องจักรชุดจนกว่าจะพ้นระยะเวลาทดลองชุด 2. ให้หยุดงาน แจ้ง PTT หันหัวที่บุคคลจะเบื้องหนือ เครื่องหมายเตือน เพื่อพิสูจน์ความจริง	1. หันหัว และผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 2. ก่อนเริ่มงานต้องมีการพูดคุย หรือเข้าแจงรายละเอียด		

3. น้ำรดแบคโดยเข้าพื้นที่ เทือกคิน	รถแบคโดยน้ำยาน รัว สิ่งของ หรือคนงาน ขันวิ่งเข้า พื้นที่หรือ ถอยหลังจอดเพื่อลง เครื่องจักร และอุปกรณ์	ผู้ช่วยหรือผู้บังคับควบคุมแทรลเลอร์ จะต้องผ่านการอบรมการบังคับรถ และมีใบอนุญาตขับซึ่งและมีใบ Cert. รับรอง	1. มีการเข้าสำรวจพื้นที่ เส้นทาง
4. รถแบคโดยให้บุ้ากคิคิน	รถแบคโดยน้ำยานคนงานนาดเจ็บ ตาย พิกาห์หรือโคนเครื่องจักรบริเวณใกล้เคียงได้ รับความเสียหาย	1. กันพื้นที่การทำงานของรถแบคโดยน้ำยาน แดง ให้มี ระยะห่างที่ปลอดภัยจากวัสดุที่แตกพังจากภาระ 2. จัดให้มีคนใบรงคงอย่างสัญญาณขณะรถแบคโดยกำลัง ทำงาน ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าเด็กที่กำลังทุบ	
5. การสูบน้ำได้ดินและน้ำฝน	น้ำท่วมน้ำบับพลัน ดินถล่มทับคนงานได้รับ บาดเจ็บ พิกาห์ ตาย	1. จัดให้มีบันสูบน้ำจำนวนเพียงพอพร้อมสายเพื่อคุณน้ำ ออกจากบ่อไปยังคคลองสาธารณะ 2. ที่บ่อจัดให้มีบันไดขึ้น-ลง 2 ทาง เพื่อนำน้ำกรณีเกิดเหตุ น้ำกัดนิ่น แก้รัว หรือ น้ำท่วมน้ำบับพลัน	
6. ชนะคุดิน	1. เหว่ หมุนเดินคนงานได้รับบาดเจ็บ พิกาห์ ตาย 2. ดิน เศษไม้ ฝุ่นเข้าตาทำให้ตาเจ็บระคาย เคือง 3. เครื่องจักร Backhoe ขุดโคนสายไฟฟ้า ท่อน้ำได้ดินเสียหาย 4. เสียงจากการใช้เครื่องจักร ทุบตีกทำให้การ ได้ยิน เสื่อมหรือลดลง 5. แสงแดดจ้ามีน้ำเป็นผลการทบทอยสายตา 6. การวางกองวัสดุสิ่งของไม่เป็นระเบียบ ทำให้พนักงานสะคุคอกล้มได้รับบาดเจ็บ	1. เครื่องมือต้องผ่านการตรวจสอบติดตั้งเอกสารก่อนใช้งาน 2. สวมใส่ อุปกรณ์ความปลอดภัย หมวด แวนดา รองเท้า นิรภัยขณะทำงานตลอดเวลา 3. ให้หยุดทำงาน แจ้ง PTT ทันทีที่ชุดพบกระเบื้อง หรือเครื่องหมายเตือนเพื่อพิสูจน์ความจริง 4. สวมใส่คุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดเสียงดังขณะทำงาน 5. ใส่แมวนกันడ็อก Safety เพื่อลดแสง 6. ต้องรักษาพื้นที่การทำงานให้เป็นระเบียบและสะอาด ตลอดเวลา คัดแยกวัสดุที่ใช้ได้ออกจากขยะและวางกองให้ เป็นหมวดหมู่เพื่อนำไปเก็บหรือใช้งานต่อไป	

7. การลงปืนปลดตะขอ ตรวจสอบภายในหลุมที่ขุด	7. ขาดอากาศหายใจ หรือมีก้าหัวร้าวในหลัง ในหลุม	7.1 พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องฝ่ามารออบรม หลักสูตรที่ขับ อากาศ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบการทำงานในที่ขับอากาศ 7.2 พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจสุขภาพการทำงานในที่ ขับอากาศก่อนทำงาน 7.3 ต้องตรวจวัดอากาศก่อนทำงานทุกครั้ง และตรวจเป็นระยะ 7.4 ต้องทำงานชั้น-ลง มี Jarvis ให้สะพาน ถ้ามีจำนวนคน งานลงไปมากกว่า 2 คน ให้จัดทำงานชั้น-ลง เพิ่มชั้นอีก 1 ทาง 7.5 ต้องจัดเตรียม SCBA บริเวณทางชั้น-ลง	7. วิศวกรรมควบคุม เจ้าหน้าที่ จบ ต้องควบคุมคุณภาพ ให้มีการปฏิบัติตาม กฎระเบียบการทำงานในที่ขับ อากาศอย่างเคร่งครัด

# SAFEGUARD

## การตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานในทิวอันอากาศ

บริษัท อุบลิมิตี้ อรชีนิช จำกัด (มหาชน)  
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

### DIESEL WELDING MACHINE SAFETY CHECKLIST แบบตรวจสอบความปลอดภัยงานเชื่อมไฟฟ้า

บริษัท Company:	Pathin	หมายเลข Serial Number/Equipment No.:	P.CM
สถานที่ Location:	NEW SPHERE TANK	ประเภทของอุปกรณ์ Type of Equipment:	ไฟฟ้า เชื้อ A
วันที่ตรวจเช็ค inspection Date:	30.01.96		
ผลการตรวจเช็ค inspection Result:	<input checked="" type="checkbox"/> ก่อฟาร์ม / satisfactory	<input type="checkbox"/> ไม่ก่อฟาร์ม / unsatisfactory	<input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	สถานะของตัวต่ำงไฟฟ้า : ดูดีหรือชำรุดเสื่อม	N	
2.	สายนำไฟฟ้าที่นำเข้ามายังเครื่อง	N	
3.	(Lead In : Roasting parts)	✓	
4.	สายนำไฟฟ้า : ปลอกดี	✓	
5.	สายนำไฟฟ้า : ปลอกเสื่อม	✓	
6.	ammensage ของตัวต่ำงไฟฟ้า (CB 15 m A)	N	
7.	接地线 : สายไฟดิน (Grounding wire / Earth)	✓	
8.	สายเชื่อมต่อ (Welding cables and electrodes)	✓	
9.	สายเชื่อมต่อ / จรวดไฟฟ้า (Welding rods)	✓	
10.	อุปกรณ์ตัดเชือก (Cutting equipment)	✓	
11.	อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้า (IPPE lead)	✓	
12.	工具袋 (工具袋)	✓	

ผู้สำรวจตรวจเช็ค inspection Name: ดร.สุรีย์ พูลว่องไว  
วันที่สำรวจตรวจเช็ค inspection Date: 30.01.96  
ผู้ตรวจสอบ Inspection: ดร.สุรีย์ พูลว่องไว  
ผู้อนุมัติ/approve: ห้องแม่ข่าย  
หมายเลขประจำตัวพนักงาน No. staff/staff ID No.: P.001 / พูลว่องไว  
หมายเหตุ/Recommendation:

CHEE E-0001.RD

ใน ตรวจสอบความปลอดภัยงานเชื่อม

รายการ	รายการตรวจสอบ	ผลของการตรวจสอบ
1	แรงดันไฟฟ้า 220VAC	✓
2	แรงดันไฟฟ้า 380VAC	✓
3	แรงดันไฟฟ้า 440VAC	✓
4	แรงดันไฟฟ้า 110VAC	✓
5	แรงดันไฟฟ้า 24VDC	✓
6	แรงดันไฟฟ้า 12VDC	✓
7	แรงดันไฟฟ้า 6VDC	✓
8	แรงดันไฟฟ้า 3VDC	✓
9	แรงดันไฟฟ้า 1.5VDC	✓
10	แรงดันไฟฟ้า 0.5VDC	✓
11	แรงดันไฟฟ้า 0.2VDC	✓
12	แรงดันไฟฟ้า 0.1VDC	✓
13	แรงดันไฟฟ้า 0.05VDC	✓
14	แรงดันไฟฟ้า 0.02VDC	✓
15	แรงดันไฟฟ้า 0.01VDC	✓
16	แรงดันไฟฟ้า 0.005VDC	✓
17	แรงดันไฟฟ้า 0.002VDC	✓
18	แรงดันไฟฟ้า 0.001VDC	✓
19	แรงดันไฟฟ้า 0.0005VDC	✓
20	แรงดันไฟฟ้า 0.0002VDC	✓
21	แรงดันไฟฟ้า 0.0001VDC	✓
22	แรงดันไฟฟ้า 0.00005VDC	✓
23	แรงดันไฟฟ้า 0.00002VDC	✓
24	แรงดันไฟฟ้า 0.00001VDC	✓
25	แรงดันไฟฟ้า 0.000005VDC	✓
26	แรงดันไฟฟ้า 0.000002VDC	✓
27	แรงดันไฟฟ้า 0.000001VDC	✓
28	แรงดันไฟฟ้า 0.0000005VDC	✓
29	แรงดันไฟฟ้า 0.0000002VDC	✓
30	แรงดันไฟฟ้า 0.0000001VDC	✓

รายการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า  
ประจำวัน

# เครื่องตรวจวัดอากาศ ต้องจัดให้มีการสอบเที่ยบ Gas Detector Specification and Calibration



## 15. การฝึกซ้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศ

Example: Emergency Exercise In Confined Space



## Example: Emergency Exercise In Confined Space



ผู้ที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ  
ต้องตรวจสอบว่าคุณมี 15 สิ่งนี้หรือยัง ?

## เอกสารอ้างอิง

๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้แก๊ซชีวภาพ (**Biogas**) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๔. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
๕. ประกาศกรมเรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และกำหนดอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
๖. คำชี้แจงกระทรวงแรงงานเรื่องกฎกระทรวงที่อับอากาศ

# **“ Safety is Everyone’s Responsibility ”**

## **ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุก ๆ คน**

### **ANY QUESTION ?**



## **สวัสดีครับ**

วิทยากรและที่ปรึกษา

นายไอศวรรย์ บุญทัน / Mr. Isawan Boontun

วิทยากรอบรมที่อับอากาศ /Confined Space Trainer Certificate No.NPC-0079

วิทยากรอบรมบันจี้/ Crane Trainer Certificate No. RSA-Crane 00999/2012

Internal Auditor ISO19011:2002 Certificate (ISO 9001, ISO14001 and OHSAS18001).

[hseqauditors@gmail.com](mailto:hseqauditors@gmail.com) Mobile : 081153-7351